
Fra: Bollestad, Elling
Sendt: mandag 14. oktober 2019 06.16
Til: Postmottak Kart og byggesak
Emne: VS: 18/6219-32 Oppføring av nybygg, Gjerluvegen 2, Furnes, gnr 760 bnr 149. ang. overvann på byggetomta.

Til posten

Fra: Tore Anstein Dobloug <dobloug@gmail.com>
Sendt: fredag 11. oktober 2019 16:43
Til: Bollestad, Elling <elling.bollestad@ringsaker.kommune.no>
Emne: Re: 18/6219-32 Oppføring av nybygg, Gjerluvegen 2, Furnes, gnr 760 bnr 149. ang. overvann på byggetomta.

Hei,

Viser til din mail. Jeg har ikke noe mer å tilføye ut over det som fremgår av mailutvekslingen. Overvann av dette omfanget skjer om våren eller etter voldsom nedbør, og utbygger må derfor ta høyde for slike forhold. Når det er sagt har det tidligere aldri vært noe problem før nå på det aktuelle arealet ved Volmax meg bekjent, uansett nedbør eller vannmengder, selv om det har vært næringsbygg der i 20-30 år.

Jeg har ingen annen forklaring på det som har skjedd enn at det er gjort terrenginngrep i forbindelse med byggeprosjektet som har medført problemene.

Mvh Tore-Anstein Dobloug

ons. 9. okt. 2019 kl. 08:28 skrev Bollestad, Elling <elling.bollestad@ringsaker.kommune.no>:

Se vedlagte saksdokument