

Ragnhild Johnsen  
Industrigata 10 C  
2382 Brumunddal

Solveig Sunde  
Industrigata 10 D  
2382 Brumunddal

Brumunddal, den 26.10.2019

Ringsaker kommune  
Byggesak

Oppføring av takkonstruksjon over inngangen.

Leilighetene i 2. etasje i Industrigata 10 Boligsameie mangler tak over inngangspartiet. Dette er en stor ulempe i regnvær og om vinteren ved snøfall. Dette søkes nå rettet på, og det vises til vedlagte tegninger der arbeidet er skissert på den ene leiligheten. Identisk arbeid skal utføres på begge leilighetene i denne etasjen, dog speilvendt.

Til å utføre arbeidet har vi kontakt med Tom Kristian Angelsen, Brumunddal, som er snekker med fagbrev i snart 20 år.

Vi planlegger å legge en drager som skrus fast i veggen under takskjegget og to stolper som hviler på bærende konstruksjon ved veggen og søyle i underetasjen med drager imellom. Det er en bærende drager i taket i 1. etasje mellom disse to punkt. Som tak vil vi bruke gjennomskinnelige plater som hviler på lister mellom drageren i veggen og drageren i ytterkant. Takvinkelen på det nye taket blir identisk med taket over trappa. Taket slutter ca. halvveis mellom ytre drager og rekkverket i denne etasjen. Vi sørger for at konstruksjonen hviler på bærende bjelker i underetasjen slik at sikkerheten for nabo under blir ivaretatt. Det blir montert takrenne i ytterkant av taket med nedløp langs ny søyle til eksisterende nedløp og vindski på sida av taket med to bord i høyden slik som eksisterende tak har. Bak inngangsdøra, mellom rekkverket og det nye taket, blir det satt opp en levegg av spiler for å skjerme mot vind og snødrev.


Takstein på hovedtaket er av ru materiale, og vi har ennå ikke registrert at det har gått snøras fra dette taket. Det er montert brannstiger på hver side av hovedtaket. Dersom det skulle komme tyngende snømengder på det nye taket, er det mulig å fjerne snø via det åpne rommet mellom taket og rekkverket.

Ad brannsikkerhet: Vi kan ikke se at omsøkte konstruksjon endrer på dagens situasjon vedrørende rømningsveger og brannsikkerhet. Den sperrer ingen eksisterende rømningsveger og hindrer ingen passasjer. Det blir ikke montert ny elektriske installasjoner.

Med håp om hurtig og velvillig behandling.  
Vennlig hilsen

  
Ragnhild Johnsen

Søknaden bekreftes av de andre sameierne:  
Peder Engeskaug



Solveig Sunde



Björg Kolltveit

