

**Sjekk og kontrollerklæring for muring av pipe
og rehabilitering av eksisterende pipe, inkl. ildsted:**

Prosjekt:

Godkjenningskode:

Referanse kontrollplan:

Navn	Kåre Bjørdal	Grn.:	Brn.:
Adresse	Holovegen 118	159	1
	2355 Gaupen		

Kontrollpunkt	Kontrollert	Avvik
31. Lengde meter		
32. Plassering		
33. Er to av pipesidene fri?		
34. Er det påført masse mellom pipeforinger slik at det tyter ut mellom pipeforingene? (Overskudd fjernes!)		
35. Er luftespaltene i ytterelement åpne v/montering av toppbeslag og pipehatt?		
36. Er det ved montering av røykinnføring påført så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeforing?		
37. Er sotlukeelement plassert i hht. regelverket, mht. brennbart materiale?		
38. Montering av åpen peis ihht. brannforskrifter		
39. Med lufting (rehabilitering)		
40. Med isolasjon, lecakuler 10-20 mm (rehab.) godkjent som lufting		
41. Montering av ildsted etter brannforskrift	ok	
42. Ildstedstype: Jøtul F 400 Harmony	ok	
43. Skorsteinsforing - Keranova/keramikk SINTEF godkj. 128-020		
44. Enkel stålør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-068		
45. Fleksibel dobbel stålør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-067		
46. Stålpipe, uventilert. CE sertifikat 0036 CPD 91236 009		
47. Stålpipe, ventilert. CE sertifikat 0036 CPD 90219 001		

Kommentarer:

Dato/sign: 29.02.2020.

Inger M. Finsrud
Ansvarlig kontrollerende

Murerfirma Kjell Syversen as

Narudvegen 302, 2386 Brumunddal

Org.nr. NO 981 937 589 MVA

Murerfirma Kjell Syversen as

Utarbeidet av Kjell Syversen

3608

RINGSAKER KOMMUNE	
Brann	
JournalpostID	
Oppdatert jan. 2014	
02 MAR 2020	
Ettertrykk kun etter tilføelse	
Klassering	
Kassasjonsår	159/1
	SBA

SCH: SBA

