



Saksbehandler: Jon Gudbrand Sølvsberg  
Direkte linje: 476 96 754

Vår dato  
11.03.2020  
Deres dato

Vår ref.  
19/2439- 13  
Deres ref.

Boligmiljø AS  
Ureveien 220  
8352 Sennesvik

## Besiktigelse viser avvik i utførelse av yttvegg konstruksjon - gnr 432 bnr 36

Kommunen foretok en besiktigelse av eiendommen på en rundtur.

Hytta på denne eiendommen er ikke helt ferdig, men det ble gjort observasjoner som dere må ordne på.

Det er lagt ved 2 bildeutsnitt av fasade mot syd og 1 bildeutsnitt av fasade mot øst, og følgende kommenteres:

- A. 1. Manglende lufting av ytterpanel i toppen ved møne  
2. sideveis forskyvning mellom veggelement og møne element
- B. 1. feil utførelse av lufting av ytterkledning ved bunnsvill
- C. 1. dybdeforskjell på underlag ved yttervegg på fasade øst

Kommunen ønsker en tilbakemelding på hvordan avvikene blir utført, fint med bilder til dokumentasjon.

Med hilsen

Jon Gudbrand Sølvsberg  
ingeniør

### Sendes elektronisk

#### Kopi til:

Naalem As

Nesåsveien 17

1475

Finstadjordet