



Saksbehandler: Ikram Jacobsen Amro  
Direkte linje:

Vår dato  
30.09.2019  
Deres dato

Vår ref.  
19/5371- 2  
Deres ref.

Asbjørn Nordsveen AS  
Ringsakervegen 7  
2383 BRUMUNDDAL

## Tilbakemelding om mangler - Søknad om utslipp, Gnr 815 bnr 1. Danseråsen Hyttfelt, Brumunddal

Tiltak: Midlertidig utslippstillatelse  
Byggested: Gbnr: 816/1 Danseråsen Hyttfelt  
Tiltakshaver:  
Ansvarlig søker: Asbjørn Nordsveen AS

Herved bekreftes at søknaden om Utslippstillatelse er mottatt hos oss 27.09.2019. Denne søknaden mangler dokumentasjon og tas ikke inn under behandling hos oss før vi har mottatt supplerende dokumentasjon som beskrevet under.

### Erklæring om ansvarsrett

Det må leveres erklæring om ansvarsrett for tiltaket, jf. forurensingsforskriften § <12-4/13-4> første ledd nr. 1 bokstav a).

### Hvordan skal utslipp behandles?

Søknaden skal inneholde dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives, jf. forurensningsforskriften § <12-4/13-4> første ledd nr. 1 bokstav c). det fremstår i søknaden opplysninger om svartvannløsning, det mangler opplysning om gråvannsløsning.

### Kart

Søknad skal vise plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart i målestokk 1:5000 eller større, jf. forurensningsforskriften § <12-4/13-4> første ledd nr. 1 bokstav d). Anleggets plassering i forhold til eiendomsgrenser bør fremkomme av kartet. I tillegg bør vegadkomst tegnes inn på kartet dersom dette er relevant.

Saken behandles så fort jeg får overnevnte dokumenter.

Har du spørsmål angående saken, ta kontakt med Ikram Jacobsen Amro. Tf:62335139, mobil 969443179, eller via e-post: [ikam@ringsaker.kommune.no](mailto:ikam@ringsaker.kommune.no)

Med vennlig hilsen

Ikram Jacobsen Amro  
Ingeniør

**Kopi til:**  
Terje Uggen Veldre  
Almenning

Brumundvegen 829 2387 BRUMUNDDAL