



## Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsted og skorstein

Skjemaet leveres eller sendes til: Moelv Brannstasjon, Bettavegen 5, 2390 Moelv  
eller på e-post til [postmottak.brann@ringsaker.kommune.no](mailto:postmottak.brann@ringsaker.kommune.no)

Eiendommens adresse Kossgutua 10	Gnr 13	Bnr 1	Fnr/snr
Eiers navn Liv Thorsrud	Adresse Kossgutua 10	Postnummer 2385	Sted Brumunddal
Montørs navn Murefirma Kjell Syversen AS	Adresse Narudvegen 302	Postnummer 2386	Sted Brumunddal
Ildstedets type og fabrikk Jøtul F 105 + remont x3	Effekt i kW 4,5	Brenselstype Ved	
Skorsteinstype (eks. tegl, type elementskorstein) 2 stk Teglppe rehab m/keramikk		Dimensjon Ø160	Ant. ildsteder på skorsteinen 2 på hver
Installasjonen kontrollert av Murefirma Kjell Syversen AS	Adresse Narudvegen 302	Postnummer 2386	Sted Brumunddal
Kvalifikasjon			

### Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?

Ja  Nei

Husk å sjekke: Avstand brannmur, avstand til brennbar materiale, avstand til tak,  
husk plate foran ildstedet. Ved montering av peis eller et annet tungt ildsted, husk  
å sjekke om gulvet tåler belastningen.

Ja Nei

### Kontrollerklæring

Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør?

Er ildstedet sikret nok forbrenningsluft?

Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?

Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?

Finnes produkt dokumentasjon med monteringsanvisningen ved boenheten?

Annet .....

Installert Brumunddal 10.06.2020 Inger M. Finsrud **Murefirma Kjell Syversen as**  
Sted Dato Montørens underskrift Narudvegen 302, 2386 Brumunddal  
Org.nr. NO-981 937 589 MVA

Kontrollerklæringen er mottatt av brannvesenet

Brudal 12.06.20 Leila Erikson

Sted Dato Saksbehandler

for  
Ringsaker brannvesen

RINGSAKER KOMMUNE Brann	
JournalpostID	916
ArkivsakID/Dok.nr.	
11 JUN 2020	
Klassering	13/1
Kassasjonsår	Saksbehandler OHA



**Sjekk og kontrollerklæring for muring av pipe  
og rehabilitering av eksisterende pipe, inkl. ildsted:**

**Prosjekt:**

**Godkjenningskode:**

**Referanse kontrollplan:**

<b>Navn</b>	<b>Liv Thorsrud</b>	<b>Grn.:</b>	<b>Brn.:</b>
<b>Adresse</b>	<b>Kossgutua 10</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
<b>2385 Brumunddal</b>			

**Kontrollpunkt**

	Kontrollert	Avvik
31. Lengde <b>8,5 meter x 2 stk rehab teglper</b>	<b>ok</b>	
32. Plassering <b>stue + kjøkken</b>	<b>ok</b>	
33. Er to av pipesidene fri?		
34. Er det påført masse mellom pipeføringer slik at det tyter ut mellom pipeføringene? (Overskudd fjernes!)		
35. Er luftespaltene i ytterelement åpne v/montering av toppbeslag og pipehatt?		
36. Er det ved montering av røykinnføring påført så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeføring?		
37. Er sotlukeelement plassert i hht. regelverket, mht. brennbart materiale?		
38. Montering av åpen peis i hht. brannforskrifter		
39. Med lufting (rehabilitering)		
40. Med isolasjon, lecakuler 10-20 mm (rehab.) godkjent som lufting	<b>ok</b>	
41. Montering av ildsted etter brannforskrift	<b>ok</b>	
42. Ildstedstype: <b>3 stk remont + Jøtul F 105 kjøkken</b>	<b>ok</b>	
43. Skorsteinsføring - Keranova/keramikk SINTEF godkj. 128-020	<b>ok</b>	
44. Enkel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-068		
45. Fleksibel dobbel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-067		
46. Stålpipes, uventilert. CE sertifikat 0036 CPD 91236 009		
47. Stålpipes, ventilert. CE sertifikat 0036 CPD 90219 001		

**Kommentarer:**

Dato/sign: 10.05.2020.

Inger M. Finsrud  
Ansvarlig kontrollerende

**Murerfirma Kjell Syversen as**  
Narudvegen 302, 2386 Brumunddal  
Org.nr. NO 981 937 589 MVA

