

DRIFT OG FUNKSJONSKONTROLL AV OLJEUTSKILLERANLEGG

| Virksomheten | |
|--|---------------------------|
| Navn: Krokstadskogen IV AS | |
| Postadresse: Postboks 1059 Storhamar | Virksomhetsnr.: 997980719 |
| Postnr./Sted: 2305 HAMAR | Epost: |
| Kontaktperson: | Telefon: |
| Type: Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Verksted <input checked="" type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input type="checkbox"/> Annet: <input type="checkbox"/> | |

| Oljeutskilleranlegget | |
|---|---------------------------|
| Adresse og beliggenhet: Gjerluvegen 1c, Tools, Hurtigruta, Trygg Bilverk. Ottestad Autolakk | |
| Kommune / Gnr/Bnr: 791/24 | |
| Materiale: Stål <input checked="" type="checkbox"/> Gup <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Type/Merke: Ukjent | |
| Volum utskillerdel (m3): 6 | Volum sandfangdel (m3): 2 |

| Arbeid som skal utføres. | |
|--|---|
| Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Har virksomhet en kontroll & tømmeavtale? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |
| Avtaleholder: amr | |

| Driftskontroll av oljeutskilleranlegget | | |
|--|---|--------------------------------|
| Kontrollpunkter | Kryss av | Anmerkning, avvik og merknader |
| Vanddyp i sandfang (%) <50% tilsier tømning lth forskriftene | 80 | |
| Er vann-nivå lavere enn utløpsrør? | Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Kontroll av slam i utskiller del? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Er det lokk på utløpskasse? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Har oljeutskiller anlegget koalesensenhet? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Er det montert nivåføler/alarm? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Er det separat sandfang før oljeutskiller? | Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Har kumløkk pakning? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Vurdert overflate, sprekkdannelser etc.? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Kontroll av anoder der det er? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Er det installert prøvetakings kum? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| -Hvis ikke, hvor kan kontrollprøver tas? | | |

| Arbeid og tømming som er utført | | |
|--|---|----------------------|
| Rengjøring & tømming av sandfangdel? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Rengjøring & tømming av oljeutskiller del? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Rengjøring av overløp og utløpskasse? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Rengjøring av koalesensfilter? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Rengjøring av prøvetakings kum? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Rengjøring av nivåføler og alarm? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Tømming av olje-fase i oljeutskiller (liter): | 300 | Dekl. nr.: |
| Tømming av oljeholdig slam i oljeutskiller (m3): | 1 | Dekl. nr.: 900977835 |

| |
|---------------------|
| Generell kommentar: |
|---------------------|

Dato: 28.05.2020 Sign: *TW* Tømmefirma: Arnkværn miljø og renovasjon AS