



Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsted og skorstein

Skjemaet leveres eller sendes til: Moelv Brannstasjon, Bettavegen 5, 2390 Moelv
eller på e-post til postmottak.brann@ringsaker.kommune.no

Eiendommens adresse Sulufjellvegen 184	Gnr 675	Bnr 1	Fnr/snr
Eiers navn Aksel Gubberud	Adresse Sulufjellvegen 184	Postnummer 2353	Sted Stavsjø
Montørs navn Murerfirma Kjell Syversen AS	Adresse Furnesvegen 16	Postnummer 2382	Sted Brumunddal
Ildstedets type og fabrikk remont 3 ildsteder	Effekt i kW	Brenselstype Ved	
Skorsteinstype (eks. tegl, type elementskorstein) 2 stk. teglpiper Rehab m/Schiedel keramikk	Dimensjon Ø160 + Ø200	Ant. ildsteder på skorsteinen 1 + 2	
Installasjonen kontrollert av Murerfirma Kjell Syversen AS	Adresse Furnesvegen 16	Postnummer 2382	Sted Brumunddal
Kvalifikasjon			

Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

Er ildstedet montert etter monteringsanvisning? Ja Nei
Husk å sjekke: Avstand brannmur, avstand til brennbart materiale, avstand til tak,
husk plate foran ildstedet. Ved montering av peis eller et annet tungt ildsted, husk
å sjekke om gulvet tåler belastningen.

Ja Nei

Kontrollerklæring

Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør?
Er ildstedet sikret nok forbrenningsluft?
Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?
Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?
Finnes produkt dokumentasjon med monteringsanvisningen ved boenheten?
Annet

Installert Brumunddal 02.12.2020 Inger M. Finsrud **Murerfirma Kjell Syversen as**
Sted Dato Montørens underskrift Marudvegen 302, 2386 Brumunddal
Org.nr. NO 981 937 589 MVA

Kontrollerklæringen er mottatt av brannvesenet
.....
Sted Dato Saksbehandler

**Sjekk og kontrollerklæring for muring av pipe
og rehabilitering av eksisterende pipe, inkl. ildsted:**

Prosjekt:

Godkjenningskode:

Referanse kontrollplan:

Navn	Aksel Gubberud	Grn.:	Brn.:
Adresse	Sulufjellvegen 184	675	1
	2353 Stavsjø		

Kontrollpunkt	Kontrollert	Avvik
31. Lengde 2 stk 10 + 7 meter rehab keramikk	ok	
32. Plassering		
33. Er to av pipesidene fri?		
34. Er det påført masse mellom pipeforinger slik at det tyter ut mellom pipeforingene? (Overskudd fjernes!)		
35. Er luftespaltene i ytterelement åpne v/montering av toppbeslag og pipehatt?		
36. Er det ved montering av røykinnføring påført så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeforing?		
37. Er sotlukkerelement plassert i hht. regelverket, mht. brennbart materiale?		
38. Montering av åpen peis ihht. brannforskrifter		
39. Med lufting (rehabilitering)		
40. Med isolasjon, lecakuler 10-20 mm (rehab.) godkjent som lufting	ok	
41. Montering av ildsted etter brannforskrift	ok	
42. Ildstedstype: 2 stk remont + Varde	ok	
43. Skorsteinsforing - Keranova/keramikk SINTEF godkj. 128-020	ok	
44. Enkel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-068		
45. Fleksibel dobbel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-067		
46. Stålpipes, uventilert. CE sertifikat 0036 CPD 91236 009		
47. Stålpipes, ventilert. CE sertifikat 0036 CPD 90219 001		

Kommentarer:

Dato/sign: 02.12.2020

Inger M. Finnsrud
Ansvarelig kontrollerende

Murerfirma Kjell Syversen as
Narudvegen 302, 2386 Brumunddal
Org.nr. NO 981 937 589 MVA