



## Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsted og skorstein

Skjemaet leveres eller sendes til: Moelv Brannstasjon, Bettavegen 5, 2390 Moelv  
eller på e-post til [postmottak.brann@ringsaker.kommune.no](mailto:postmottak.brann@ringsaker.kommune.no)

Eiendommens adresse <b>Hytte 176 Rømåsen</b>	Gnr <b>815</b>	Bnr <b>1</b>	Fnr/snr <b>665</b>
Eiers navn <b>Lena Sørum Olstad</b>	Adresse <b>Sørumvegen 20</b>	Postnummer <b>2022</b>	Sted <b>Gjerdrum</b>
Montørs navn <b>Murerfirma Kjell Syversen AS</b>	Adresse <b>Furnesvegen 16</b>	Postnummer <b>2382</b>	Sted <b>Brumunddal</b>
Ildstedets type og fabrikk <b>Jøtul F 373 adv</b>	Effekt i kW <b>3,9 - 9</b>	Brenselstype <b>Ved</b>	
Skorsteinstype (eks. tegl, type elementskorstein) <b>montert Schiedel Venti stålpipes</b>	Dimensjon <b>Ø150</b>	Ant. ildsteder på skorsteinen <b>1</b>	
Installasjonen kontrollert av <b>Murerfirma Kjell Syversen AS</b>	Adresse <b>Furnesvegen 16</b>	Postnummer <b>2382</b>	Sted <b>Brumunddal</b>
Kvalifikasjon			

### Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

Er ildstedet montert etter monteringsanvisning? Ja  Nei   
Husk å sjekke: Avstand brannmur, avstand til brennbart materiale, avstand til tak, husk plate foran ildstedet. Ved montering av peis eller et annet tungt ildsted, husk å sjekke om gulvet tåler belastningen.

Ja  Nei

### Kontrollerklæring

Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør? Ja  Nei   
Er ildstedet sikret nok forbrenningsluft? Ja  Nei   
Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger? Ja  Nei   
Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet? Ja  Nei   
Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisningen ved boenheten? Ja  Nei   
Annet .....

Installert **Brumunddal** **02.12.2020** *Inger M. Finsrud* **Murerfirma Kjell Syversen as**  
Sted Dato Montørens underskrift **Narudvegen 302; 2386 Brumunddal**  
Org.nr. NO 981 937 589 MVA

Kontrollerklæringen er mottatt av brannvesenet

.....  
Sted Dato Saksbehandler

**Sjekk og kontrollerklæring for muring av pipe  
og rehabilitering av eksisterende pipe, inkl. ildsted:**

**Prosjekt:**

**Godkjenningskode:**

**Referanse kontrollplan:**

<b>Navn</b>	<b>Lena Sørum Olstad</b>	<b>Grn.:</b>	<b>Brn.:</b>
<b>Adresse</b>	<b>Hytte 176 Rømsøen</b> <b>2612 Sjusjøen</b>	<b>815</b>	<b>1/665</b>

<b>Kontrollpunkt</b>	<b>Kontrollert</b>	<b>Avvik</b>
31. Lengde <b>4,5 meter</b> Schiedel Venti stålpipe	<b>ok</b>	
32. Plassering		
33. Er to av pipesidene fri?		
34. Er det påført masse mellom pipeforinger slik at det tyter ut mellom pipeforingene? (Overskudd fjernes!)		
35. Er luftespaltene i ytterelement åpne v/montering av toppbeslag og pipehatt?		
36. Er det ved montering av røykinnføring påført så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeforing?		
37. Er sotlukeelement plassert i iht. regelverket, mht. brennbart materiale?		
38. Montering av åpen peis iht. brannforskrifter		
39. Med lufting (rehabilitering)		
40. Med isolasjon, lecakuler 10-20 mm (rehab.) godkjent som lufting		
41. Montering av ildsted etter brannforskrift	<b>ok</b>	
42. Ildstedstype: <b>Jøtul F 373 adv</b>	<b>ok</b>	
43. Skorsteinsforing - Keranova/keramikk SINTEF godkj. 128-020		
44. Enkel stålør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-068		
45. Fleksibel dobbel stålør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-067		
46. Stålpipe, uventilert. CE sertifikat 0036 CPD 91236 009		
47. Stålpipe, ventilert. CE sertifikat 0036 CPD 90219 001	<b>ok</b>	

**Kommentarer:**

**Dato/sign:** 02.12.2020

Inger M. Finsrud  
Ansvarlig kontrollerende

**Murerfirma Kjell Syversen as**  
Narudvegen 302, 2386 Brumunddal  
Org.nr. NO 981 937 589 MVA