



Ringsaker
kommune

SKJEMA FOR TILSYN OG REGISTRERING AV PRIVATE AVLØPSANLEGG

Eiendom:

Gnr.: 196 Bnr.: 20 Fnr.: _____
Adresse: Åsmarkvegen 1540 Poststed: Åsen

Bebyggelse tilknyttet avløpsanlegget:

Helårsbolig (ant.): 1 Hytte (ant.): _____ Annen bygning: _____

Avløpsanlegg:

Tilgjengelighet:

1. Anlegget er tilgjengelig for tømning: Ja Nei
2. Helårsvei: Sommervei:
3. Kumlokk er forsvarlig sikret/ tilgjengelig: Ja Nei

Merknad: _____

Kontroll av tett tank:

Innhold: Svartvann Gråvann Spillvann

1. Kummen er tett: Ja Nei
2. Kumringen er ok: Ja Nei
3. Gjenstander i kummen: ev. hva slags _____

Merknad: _____

Kontroll av slamavskiller:Antall kummer 2 Antall kamre 2 Totalt volumet: 8 m³Synkekum

1. Dykker ok: Ja Nei
2. Vannstand: Normal Høy Lav
3. Skilleveger ok: Ja Nei
4. Sprekk i kummen/ mulig innlekk/ lekkasje: Ja Nei

Merknad: Renner inn mye vann.**Andre anleggskomponenter:**Pumpe Vippe SiffongTilstand på komponenten: Bra Dårlig

Merknad _____

Synlig forurensingOppslag i terreng: Utløp i vassdrag: Utløp i terreng: Direkte utslipp:

Observasjon : _____

Tømmes anlegget oftere enn normal tømmefrekvensen?

Ja Nei

Kommentarer: _____

Dato: 30/8-19 Underskrift: M.S