

---

**Fra:** Sølvsberg, Jon Gudbrand  
**Sendt:** tirsdag 12. januar 2021 13.15  
**Til:** Postmottak Kart og byggesak  
**Emne:** Kommenta på rapport etter tilsyn - sak 16/7279  
**Vedlegg:** målte høyder.pdf; A-201-Snitt A og B.pdf

**Fra:** trond sverre Hagen <[trondshag@gmail.com](mailto:trondshag@gmail.com)>  
**Sendt:** tirsdag 12. januar 2021 12:19  
**Til:** Sølvsberg, Jon Gudbrand <[jon.gudbrand.solvberg@ringsaker.kommune.no](mailto:jon.gudbrand.solvberg@ringsaker.kommune.no)>  
**Kopi:** Byggesaksrådgivning AS <[post@byggesaksradgivning.no](mailto:post@byggesaksradgivning.no)>; [hjalmar@storasen.no](mailto:hjalmar@storasen.no)  
**Emne:** Re: rapport etter tilsyn - sak 16/7279

Hei

Ref Rapport etter stedlig tilsyn, jeg får ikke dette til og stemme med de innmålingene vi har og heller ikke de innmålingene som vi gjorde sammen under befaring.

Legger ved tegning og kart som viser våre innmålinger som vi gjorde i forkant av befaring og som stemte bra med målinger som ble utført under tilsyn.

Mitt mål som viser 963.371 moh er målt på grusen utenfor de hellene som ligger i innkjøring til garasje, dette pnkt ligger litt høyere en terrenget ellers rundt hytte pga innkjøringshøyde til garasje.

Når det gjelder avvik på plassering mot tomte grense,forklares dette av att de koordinatene som vi målte inn, er på hjørnene på grunnmuren, hytta er trukket litt utover grunnmur (visses også på vedlagt snitt tegning) så når det blir målt på ut kassing vil dette gi avvik i forhold til innmålt mur.

mvh  
Trond sverre Hagen  
Storåsen as  
Tlf 0047 90038077