



## Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsted og skorstein

Skjemaet leveres eller sendes til: Moelv Brannstasjon, Bettavegen 5, 2390 Moelv  
eller på e-post til [postmottak.brann@ringsaker.kommune.no](mailto:postmottak.brann@ringsaker.kommune.no)

Eiendommens adresse Narudvegen 30 B og C	Gnr 31	Bnr 669	Fnr/snr
Eiers navn Din Eiendom AS	Adresse Postboks 43	Postnummer 2386	Sted Brumunddal
Montørs navn Kjell Syversen AS	Adresse Furnesvegen 16	Postnummer 2382	Sted Brumunddal
Ildstedets type og fabrikk ILD 11	Effekt i kW 4 - 10	Brenselstype Ved	
Skorsteinstype (eks. tegl, type elementskorstein) Schiedel Venti stålpype	Dimensjon Ø150	Ant. ildsteder på skorsteinen 1	
Installasjonen kontrollert av Murefirma Kjell Syversen AS	Adresse Furnesvegen 16	Postnummer 2382	Sted Brumunddal
Kvalifikasjon			

### Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

	Ja	Nei
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Husk å sjekke: Avstand brannmur, avstand til brennbart materiale, avstand til tak, husk plate foran ildstedet. Ved montering av peis eller et annet tungt ildsted, husk å sjekke om gulvet tåler belastningen.

	Ja	Nei
<b>Kontrollerklæring</b>		
Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er ildstedet sikret nok forbrenningsluft?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finnes produkt dokumentasjon med monteringsanvisningen ved boenheten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annet .....		

Installert	Brumunddal	12.01.2021	Inger M. Finstad	<b>Murefirma Kjell Syversen as</b>
	Sted	Dato	Montørens underskrift	Narudvegen 302, 2386 Brumunddal
				Org.nr. NO 981 937 589 MVA

Kontrollerklæringen er mottatt av brannvesenet

Sted	Dato	Saksbehandler
------	------	---------------

**Sjekk og kontrollerklæring for muring av pipe  
og rehabilitering av eksisterende pipe, inkl. ildsted:**

**Prosjekt:**

**Godkjenningskode:**

**Referanse kontrollplan:**

<b>Navn</b>	<b>Din Eiendom AS, p.boks 43, 2301 Br.dal</b>	<b>Grn.:</b>	<b>Brn.:</b>
<b>Adresse</b>	<b>Narudvegen 30 B og C</b> <b>2386 Brumunddal</b>	<b>31</b>	<b>669</b>

**Kontrollpunkt**

			Kontrollert	Avvik
31. Lengde	2 x 5 meter	Schiedel Venti stålpipe Ø150	ok	
32. Plassering				
33. Er to av pipesidene fri?				
34. Er det påført masse mellom pipeforinger slik at det tyter ut mellom pipeforingene? (Overskudd fjernes!)				
35. Er luftespaltene i ytterelement åpne v/montering av toppbeslag og pipehatt?				
36. Er det ved montering av røykinnføring påført så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeforing?				
37. Er sotlukeelement plassert i iht. regelverket, mht. brennbart materiale?				
38. Montering av åpen peis iht. brannforskrifter				
39. Med lufting (rehabilitering)				
40. Med isolasjon, lecakuler 10-20 mm (rehab.) godkjent som lufting				
41. Montering av ildsted etter brannforskrift			ok	
42. Ildstedstype:	<b>Ild 11 x 2</b>		ok	
43. Skorsteinsforing - Keranova/keramikk	SINTEF godkj. 128-020			
44. Enkel stålør - innsatser i stål	SINTEF godkj. 128-068			
45. Fleksibel dobbel stålør - innsatser i stål	SINTEF godkj. 128-067			
46. Stålpipe, uventilert. CE sertifikat 0036 CPD 91236 009				
47. Stålpipe, ventilert. CE sertifikat 0036 CPD 90219 001			ok	

**Kommentarer:**

Dato/sign: 12.01.2021

*Inger M. Finsrud*  
Ansvarlig kontrollerende

**Murerfirma Kjell Syversen as**  
Narudvegen 302, 2386 Brumunddal  
Org.nr. NO 981 937 589 MVA