



RINGSAKER KOMMUNE
Postboks 13
2381 BRUMUNDDAL

Ref: 19/8752-2
Dato: 19.12.2019

Tlf: 22 47 56 00
www.dibk.no

Postadresse:
Postboks 8742 Youngstorget,
0028 Oslo

Besøksadresse:
Mariboegs gate 13, Oslo
Hunnsvegen 5, Gjøvik

Org.nr.: 974760223

Bekreftelse på mottatt rapportering - FJØSSYSTEMER BYGG AS, ORG.NR. 975807371

Direktoratet for byggkvalitet bekrefter å ha mottatt kopi av tilsynsrapport fra Ringsaker kommune med referanse 19/3503-13 datert 20.11.2019 vedrørende foretaket FJØSSYSTEMER BYGG AS, org.nr. 975807371.

Kart- og byggesaksjefen har ut fra det som er fremkommet i dette tilsynet, sammenholdt med tidligere tilsyn redusert tillit til Fjøssystemer Bygg AS. Det vil bli vurdere om det er grunnlag for å frata ansvarsrett etter SAK § 6-9, eventuelt sette krav om uavhengig kontroll etter § 14-3.

Kart- og byggesaksjefen meiner at det som er fremkommet i tilsynet dokumenterer at Fjøssystemer Bygg AS ikke har ivartatt sitt ansvar i saken som ansvarlig søker. En baserer dette på manglende opplysninger i søknaden jf. kravene i SAK § 5-4 og § 12-2. En stiller også spørsmål med foretakets kvalitetsrutiner etter SAK § 10-1.

Forholdet er registrert i den sentrale godkjenningsordningen, og foretaket prioriteres for tilsyn i 2020.

Vennlig hilsen

Kjell Øverjordet
overingeniør/saksbehandler

Stein Håvard Røstad
senioringeniør

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift

Kopi: FJØSSYSTEMER BYGG AS, Losnabakkan 50, 2634 FÅVANG